

Перечень лент

| Диаметр ленты (мм) | Номер детали | Вес (кг) |
|--------------------|--------------|----------|
| 159 | 05-0104-006 | 2 |
| 219 | 05-0104-008 | 3 |
| 273 | 05-0104-010 | 3 |
| 325 | 05-0104-012 | 3 |
| 377 | 05-0104-014 | 5 |
| 426 | 05-0104-018 | 6 |
| 530 | 05-0104-022 | 7 |
| 630 | 05-0104-026 | 11 |
| 720 | 05-0104-030 | 11 |
| 820 | 05-0104-034 | 12 |
| 920 | 05-0104-038 | 14 |
| 1020 | 05-0104-040 | 15 |
| 1120 | 05-0104-044 | 18 |
| 1220 | 05-0104-048 | 41 |
| 1320 | 05-0104-052 | 44 |
| 1420 | 05-0104-056 | 48 |
| 1520 | 05-0104-060 | 52 |

Перечень комплектующих для машин

| Наименование | Номер детали | Вес (кг) |
|------------------------------------|--------------|----------|
| Модифицированный электрод, 110 В | 05-0117-001 | 4 |
| Крепление резака | 05-0117-032 | 1,4 |
| Крепление 2-го резака | 05-0117-039 | 1,8 |
| Трансформатор, 220/110 В | 05-0117-008 | 2,8 |
| Угловой адаптер привода для резака | 05-0117-000 | 0,9 |
| Угловой адаптер резака | 05-0200-0003 | 0,5 |